



ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日本語 中文

HIGHGEAR USA / TECHTRAIL INC.
www.highgear.com
www.techtrail.com
contacts@highgear.com
contacts@techtrail.com
© 2008 Highgear USA / TechTrail Inc. All Rights Reserved.
© 2008 Highgear USA / TechTrail Inc. Tous droits réservés.
© 2008 Highgear USA / TechTrail Inc. Todos los derechos reservados.
© 2008 Highgear USA / TechTrail Inc. 著作権を所有します。
© 2008 Highgear USA / TechTrail Inc. 版權所有。

株式会社 ベルカディア
本 社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ http://www.montbell.com

目次

警告と注意 4
ケアとメンテナンス 5
バッテリーの交換 6
表示部のアイコン 7-8
キーと機能 9-11
キー操作 — 押す、または、長押しする 10
時計の設定 — 共通のキー操作 10
設定の数値を次にすすめる 11
設定を終了する 11
バックライトディスプレイを有効にする 11
操作モード 12-13
メイン表示モード 12-13
時刻機能 14-16
タイムゾーン1/タイムゾーン2の表示 14
時刻の設定 14
時刻表示画面オプション 15-16
コンパス 17-18
コンパス画面 17
コンパスの補正 17-18
磁針偏差 18
コンパスの再起動 18
気圧計 19-22
気圧計の設定 19
気圧計画面オプション 20
気圧グラフ 21
温度表示単位の変更 22

目次

高度計 23-25
高度計の設定 23-24
高度表示単位の変更 25
最高/累積高度メッセージのスクロール 25
高度ロック 25
高度計のデータログメモリー 26-27
高度計データログの保存 26
保存したデータの閲覧 26
データログの消去 27
クロノグラフ 28-29
ラップタイムとスプリットタイム 28
クロノグラフの操作 28-29
クロノグラフのデータログメモリー 30-31
クロノグラフのデータログの管理 30
ラン・データの閲覧 30
ラップタイムとラン・データの消去 31
時刻アラーム 32-33
アラームのオン/オフ 32
時刻アラームの設定 33
時計のリセット 33
仕様および対象範囲 34
トラブルシューティング 35

製品の紹介とお知らせ

SUMMIT/ALTITECHをご購入いただき、ありがとうございます。この製品は、最新式のレジャー用センサー付き腕時計です。最高級のスイス製センサーのみを用いて、可能な限り最も正確で信頼できる製品を作り出しました。

SUMMIT/ALTITECHは、先進的な時計機能とクロノグラフ機能が充実しているだけでなく、高度計/気圧計/気象計などが備わっています。

時計は感度の高い技術的機器です。適切なお手入れと管理により、永くご使用いただくことができますが、間違ったお手入れや取り扱いをすると、センサーが損傷し機能停止することがあります。

時計を実際にお使いになる前に、このマニュアルの全セクションをよくお読みいただき、すべての操作に十分慣れるようにしてください。

警告と注意

警告：実際にエクササイズプログラムを始める前、または激しい運動をする前に、体調を万全にするため医師に相談し、適切な方法を確認することを強くお勧めします。

注意：SUMMITは3気圧の静圧まで防水対応しています。シャワーを浴びたり、軽い水泳をしたりする場合は身に着けたままでも問題ありません。しかし、高度計センサーの接続部から時計の内部に水が浸入し破損につながるため、水中での過度の使用はできるだけ避けることをお勧めします。高度計の破損につながりますので、シュノーケリングやスキューバダイビング時には着用しないでください。

注意：ALTITECHは耐水圧1気圧です。日常生活での雨や水しぶきなどには耐えられますが、水仕事・水上スポーツには使用しないでください。

注意：キーの密封部から水分が浸透し、破損につながりますので、時計が湿っていたり水中にあるときは、キーは押さないように注意してください。

注意：強い磁場に置くと、コンパスの不調やコンパスセンサーが永久に破損する原因になります。時計は磁場から離して保管してください。

警告：本製品は、高度が急激に変化したり、工業精度が必要とされるような飛行・スカイダイビング・ハンググライダー・その他のスポーツの主要な高度機器としては対応していません。

ケアとメンテナンス

時計に衝撃や極端な熱を加えたり、直射日光に当てないようにしてください。修理・点検はバッテリー交換に関連したものだけを本マニュアルの手順に従って行い、分解やその他の修理・点検は絶対に行わないでください。時計は、室温で清潔な、乾燥した場所に保存してください。

時計は、柔らかく、湿った布で拭いてください。レンズを拭くときは、埃を文字盤にこすり付けると傷となり、読みにくくなりますので注意してください。


時計バッテリーの交換
SUMMIT/ALTITECHはCR2032 3Vリチウムバッテリーを使用しています。通常、バッテリーの寿命は1年です。

注：高度計、コンパスやバックライトを使用しすぎると、バッテリーの寿命を大きく縮めることがあります。

注：表示が暗かったり、高度計やコンパスの測定が不正確になったりした場合は、バッテリーが弱っていますので交換してください。





ケアとメンテナンス



バッテリーの交換方法
1. コインを使ってバッテリードアを外します。
2. 慎重に古いバッテリーを外します。その際、バッテリーを囲んでいるO-リング（黒いゴム）を傷つけないようにしてください。
3. 新しいバッテリーをプラス（+）側を上に向けて入れます。
4. コインを使ってバッテリードアを閉じます。
5. O-リングが傷ついた場合、バッテリードアを閉じる前に交換してください。ほとんどの宝石店や時計店で、交換用のO-リングを取り扱っています。





注：バッテリーを交換するときは、時計が完全防水になるように細心の注意を払ってください。バッテリーが適切に交換できなかったり、バッテリードアが正しく密閉できなかった場合、時計が破損する原因となり、保証が無効になる場合があります。




表示部のアイコン

天候表示アイコン		
記号	名称	意味
	雨	気圧がかなり低い、または降降中。雨が雨の可能性がある
	晴れ	気圧が高く、天気は晴れ
	曇り	気圧が低く、雨の可能性があるが、可能性は低い
	晴れ時々曇り	気圧が降降中または上昇中。天気は変わりやすい

時刻アイコン		
記号	名称	意味
	タイムゾーン1	タイムゾーン1を表示
	タイムゾーン2	タイムゾーン2を表示
	時刻アラーム	時刻アラームが有効

表示部のアイコン

高度計アイコン		
記号	名称	意味
	フィート	現在高度計測値（フィート単位）
	メートル	現在高度計測値（メートル単位）

気圧計アイコン		
記号	名称	意味
	Mbar	気圧をミリバールで表示
	華氏	温度を華氏（° F）で表示
	摂氏	温度を摂氏（°C）で表示

キーと機能

SUMMIT/ALTITECHには4つのキーが付いており、各キーに数種類の機能が備えられています。これらのキーの位置と名称を下図に示しています。

S1キー

- 時刻、気圧計、高度計、高度計ログ、クロノグラフ・データログのモードでの表示を変更します。
- 高度計モードでのデータの保存を開始/中止します。
- 設定モードで数値を増加させます。
- クロノグラフモードで、スタート/ラップ/スプリットの動作を行います。
- 時刻アラームのオン/オフを行います。

S2キー

- 時刻モードでタイムゾーン1/タイムゾーン2を表示/選択します。
- 気圧計モードで摂氏/華氏を表示/選択します。
- 高度計モードでフィート/メートルを表示/選択します。
- 高度ログファイルをスクロールします。
- クロノグラフを停止します/クロノグラフ・ファイルを保存します。
- クロノグラフ・ログファイルをスクロールします。
- アラーム1またはアラーム2を選択します。

S3キー

- 各種の操作モードに表示を変更します。
- 設定モードで数値を選択します。

S4キー

- 各機能に対する設定モードを開始/終了します。
- クロノグラフと高度計のメモリーを消去します。



キーと機能

キー操作 — **押す**、または、**長押し**する
時計の設定は、次のような2種類のキー操作を用いて行います。

押す：
素早くキーを押し、すぐに指を離します。これがもっともよく行われるキー操作で、操作のほとんどの場面で用いられます。

長押しする：
キーを2〜3秒間、長押しします。このキー操作は、通常はプログラミングを開始するため、または、画面上の数値を変更するために用います。
注：通常、長押しする操作が必要なときは、表示部中央にHOLDという文字が表示されます。
注：この説明書では、長押しする操作が必要などときには、その都度指示を行います。その他のほとんどの場合は、押すと考えてください。

時計の設定 — **共通のキー操作**
設定を開始する：
S4キーを長押しする。
ADJUSTとHOLDという文字が表示部の上部と中央に表示されます。表示内容が、自動的に最初に設定を行う数値の変更画面になるまで、キーを長押ししてください。

設定中に数値を変更する：
S1、または、S2キーを押す。
設定中の数値は、S1キーを押すと増加し、S2キーを押すと減少します。
ほとんどの設定操作でS1キー、または、S2キーを**長押し**すると、数値の増加/減少速度が速くなるので、数値を素早く変更することができます。

キーと機能

次の数値の設定を行う：
S3キーを押す。
設定を行う数値を選択したら、S3キーを押してその数値の設定を行い、次の数値に進んでください。

設定を終了する：
S4キーを押す。
設定を行いたいすべての数値の入力が終了したら、S4キーを押して設定を終了し、最初のメイン表示に戻ってください。
注：S3キーを繰り返し押すと、設定中の数値を順次表示させることができます。

表示部のバックライトシステムを起動させる：
S4キーを押す。
バックライトはS4キーを押してから約3秒間起動します。
注：バックライトシステムを頻繁に使用し過ぎると、電池の寿命が短くなります。

操作モード

メイン表示モード：
S3キーを押すことで、次のようなモードに順次移動することができます。各モードに入ると、画面にモード名が1.5秒間表示された後、自動的にそのモードの最初の画面に移動します。



時刻
(TIME)



コンパス
(COMP)



気圧計
(BARO)



高度計
(ALTI)

操作モード

メイン表示モード（続き）：



高度計ログ
(ALTI DATA)



クロノグラフ
(CHRO)



クロノグラフ・データ
(CHRO DATA)




アラーム
(ALRM)

時刻機能

タイムゾーン1/タイムゾーン2の表示：
SUMMIT/ALTITECHは、時刻、日付、曜日、2種類のタイムゾーン、2種類の時刻アラームといった時計としての機能をフル装備しています。
表示中のタイムゾーンは、表示部左上のコーナーに示す小さなT1、または、T2の表示で表しています。

異なるタイムゾーンの表示/変更：
S2キーを押すと、異なるタイムゾーンを表示できます。タイムゾーンの表示が点滅しなくなるまでS2キーを**長押し**すると、タイムゾーンを変更することができます。

時刻の設定：
1.S3キーを用いて時刻モード（TIME）を選択して、開始します。
2.S2キーを長押ししてタイムゾーン1（T1）、または、タイムゾーン2（T2）を選択します。
3.S4キーを長押しして、設定を開始します。
4.時間、分、秒、年、月、日、12時間/24時間表示モードを、S1キーとS2キーを用いて調節します。
プログラム中の数値を示す表示（HOUR（時間）、MIN（分）、SEC（秒）、等）が表示部上部に表示されます。
5.S3キーを押してそれぞれの数値を設定します。
6.S4キーを用いて設定を終了します。
7.もう一方のタイムゾーンを選択し、上記の手順を繰り返します。



時刻機能

時刻表示画面オプション：
時刻表示のオプションは3種類あります。S1キーを押すと各画面を表示することができます。

画面1
最上部：曜日と日付
中央部：時刻
最下部：温度


画面2
最上部：過去24時間の気圧のグラフ
中央部：時刻
最下部：海面気圧

時刻機能

時刻表示画面オプション（続き）：

画面3
最上部：過去24時間の気圧のグラフ
中央部：時刻
最下部：温度

注：すべての画面で、天気予報アイコンが右上に表示されます。
注：温度センサーは時計ユニットの温度を測定します。手首に時計をはめていたり、時計が直射日光にさらされている場合、センサーが不自然に高い温度を測定する可能性があります。正確に温度を測定するには、時計を手首から外し、直射日光が当たらない場所に10～15分間置いてください。



コンパス

SUMMIT/ALTITECHには、最小表示単位が1度の非常に正確なデジタル磁気コンパスが備わっています。このコンパスでは、コンパスを使用する地域に応じた磁針偏差に調整するための補正を行うことができます。

コンパス画面：
コンパスモードで使用できる表示画面は1つだけです。この表示画面では、上部に現在の方位が、中央部に現在の方位が角度で表示されます。現在の方位は、4方位を4分割した16点で上部に表示されます。また、画面には1つのポインターと、その反対側に3つのポインターが表示されます。1つのポインターは北を指し、3つのポインターの中央が南となります。

コンパスの補正：
コンパスは定期的に補正しなければなりません。適切に作動していないと思われるときは、必ずコンパスを補正してください。遠方に旅行する場合など、高い精度が必要な活動を行うときは、その前にコンパスを補正することをお勧めします。
1.S3キーを用いてコンパスモード (COMP) を選択して、開始します。
2.S4キーを長押しして、補正を開始します。
3.表示の中央部にCALが表示されます。
4.1回転あたり約15秒で回転するように、時計を右回りに完全に2回転させてください。
5.この時点で補正を終了するにはS1キーを押してください。終了しない場合は、S4キーを押して磁針偏差の設定に進んでください。
注：最適な精度を保つため、補正中はコンパスを平らな場所に置きます。補正中はコンパスが水平になりやすいように裏返したコップなどの上に時計を置くことをお勧めします。

コンパス

6.補正が正しく行われた場合は、表示部中央にCALが表示されます。そして、ENDが上部に表示され、自動的にコンパス表示画面に進みます。
7.補正が失敗した場合は、表示部上部にERRと表示されます。この場合、再度補正を行う必要があります。
8.磁針偏差の設定に進んでいる場合、S1とS2キーを用いて角度と方向を調節してください。設定と次の数値への移動はS3キーを用いて行います。
9.ご自分の地域の磁針偏差が分からない場合は、この設定はゼロのままにしておいてください。
10.磁針偏差を完全に入力した場合は、S4キーを用いて補正を終了します。

磁針偏差とは：
磁気コンパスは地上磁気の北極を指すため、場所によっては真北からずれる場合があります。このずれは、磁針偏差を調整して補正することができます。各地域の磁針偏差については、地形図をご覧ください。偏差は、時間や距離によって変化することがあります。偏差設定の情報源が最新のものであることを確認してください。各地域の最新の磁針偏差計測値を確認するには、次のウェブサイトをお勧めします。
[http:// www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp](http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp)

コンパスの呼び出し：
バッテリーを節約するため、コンパスは10秒で自動的に機能を終了します。コンパス画面を再起動させたい場合は、S1キーを押してください。



気圧計

SUMMIT/ALTITECHには、高感度の気圧計/気象計が備わっています。気圧計は現在地の気圧を測定し、平均海面 (MSL) に補正した気圧を計算します。気圧はミリバール/ヘクトパスカル (mbar/hPa) で表示されます。

気圧計の設定：
1.S3キーを用いて気圧計モード (BARO) を選択して、開始します。
2.S4キーを長押しして、設定を開始します。画面の上部には設定している数値がスクロールメッセージで表示されます。
3.S1およびS2キーを用いて現在の天候に合わせて。

注：天候表示には晴れ、一時曇り、曇り、雨の4つのアイコンがあります。現在の天候にもっとも近いアイコンを選択してください。アイコンは、自動的に変化して、今後6時間の予想される天候を表示します。

4.S3キーを押して、気圧計設定に進みます。
注：ほとんどのユーザーに、ここでS4キーを押し、気圧計設定を終了することをお勧めします。
注：時計の気圧設定は、いい加減に調整しないでください。気圧の設定が不正確な場合、高度計や気象計が不正確になる可能性があります。この機能の適切な使用方法について確信が持てない場合は、購入時の数値設定のままにしておくことをお勧めします。

5.S1キーとS2キーを用いて海面気圧を調整します。
6.S3キーを用いて数値を設定し、次の数値の設定に進みます。
7.S4キーを押して気圧計設定を終了します。

気圧計

気圧計画面オプション：
気圧計表示のオプションは3種類あります。S1キーを押すと各画面を表示することができます。

画面1
最上部：過去24時間の気圧のグラフ
中央部：海面気圧
最下部：その地域の無調整の気圧

画面2
最上部：過去24時間の気圧のグラフ
中央部：海面気圧
最下部：時刻

画面3
最上部：過去24時間の気圧のグラフ
中央部：海面気圧
最下部：温度


気圧計

気圧グラフ：
気圧計モードの各画面の上部と、時刻モードの2つの画面の上部に、過去24時間の気圧の変化を示すグラフが表示されます。このグラフは1時間ごとに更新され、前回の計測からの変化だけが表示されます。



気圧計

温度表示単位の変更：
気圧計画面で温度が表示されているときにS2キーを押すと、華氏 (°F) と摂氏 (°C) の単位を切り替えて見ることができます。表示単位を変更するには、温度単位のアイコンが点滅しなくなるまでS2キーを長押ししてください。
注：気圧計モードで選択された温度の単位が、時刻モードでも表示されます。




高度計

SUMMIT/ALTITECHの高度計システムは、測定に気圧を使用しているため、時計を現在わかっている高度に定期的に調整しておくことが重要です。精度を最大限にするには、日常の調整が必須です。天気が変わりやすい時期に使用している場合、頻繁に高度計の調整が必要になる場合があります。一般的に1日使用の中で圧力変動が小さい場合、高度計の精度には大きな影響はありません。しかし、天気前線の往来によって高度が見かけ上数百フィート以上変化し、天候表示が変わることがあります。

高度計モードで使用できる表示画面は1つだけです。高度計モードに入ると、表示画面の上部に、最後にメモリーを消去してからの**最高高度 (MAX)** と**累積高度 (ACC)** が表示されます。スクロール表示が完了すると、画面上部に時間の経過による高度の変化を示すグラフが表示されます。画面**中央部**には現在の高度が、画面**下部**には時刻が表示されます。

高度計の設定：

- S3キーを用いて高度計モード (ALTI) を選択して、開始します。
- S4キーを**長押し**して、設定を開始します。
- 現在の高度が画面中央に点滅表示されます。
- S1キーとS2キーを用いて現在の高度を上下に調節してください。



日本語

23

高度計のデータログメモリー

データログの消去：
高度計のデータログを消去するには、高度計のデータログメモリーモード (ALTI DATA) でS4キーを**長押し**します。画面中央部にHOLDが点滅し、上部にCLEAR、下部にALLと表示されます。データが消去されたことを示す表示 (画面上部にDATA01、画面中央に4つのダッシュ記号 (---) が表示されます) に変わるまで、S4キーを長押しします。


27

高度計

S3キーを用いて現在の高度を設定し、高度計メモリー画面に進んでください。

6.高度メモリーの表示には、**最高高度 (MAX)** の表示と、最後にメモリーを消去してからの**累積高度 (ACC)** の表示の2種類があります。S1またはS2キーを用いてメモリーの消去を行った後、S3キーを用いて**最高高度 (MAX)** メモリーから**累積高度 (ACC)** メモリーに移動し、同様にメモリーの消去を行ってください。

7.S4キーを押して、**高度計の設定**を終了してください。



日本語

24

クロノグラフ

SUMMIT/ALTITECHは、複数のトレーニングに対して行われたタイムの測定を記録することができる高性能のデジタル式**クロノグラフ**計時システムを備えています。クロノグラフは計測開始から始めの1時間は0.01秒の最小表示単位でラップタイムとスプリットタイムの両方を同時に画面に表示します。

ラップタイムとスプリットタイム：
SUMMIT/ALTITECHは、ラップタイムとスプリットタイムの両方を画面に表示します。ラップタイムは、クロノグラフが起動したとき (Lap 1) 時点、または、前回のラップの終了時点以降の個々のタイムです。スプリットタイムは、その前の全てのラップを累積した全タイムです。個々のラップタイムが計測されると必ず、対応するスプリットタイムも自動的に発生します。

クロノグラフの操作：
ラップタイムとスプリットタイムの計測
SUMMIT/ALTITECHは、最大100件のラップタイムとスプリットタイムの計測を行うことができます。これらは、最大30個の個別のランまたはトレーニングと組み合わせて記録することができます。クロノグラフが作動しているときは、最上部に現在のラップのタイム、中央部に現在のスプリットタイムが表示されます。ラップタイムとスプリットタイムが計測された場合は、そのラップとスプリットの番号が画面下部に約6秒間表示されます。

28

高度計


高度表示単位の変更：
高度計画面でS2キーを押すと、フィート (Ft) とメートル (M) 単位の表示を切り替えて見ることができます。表示単位を変更するには、高度単位のアイコンが点滅しなくなるまでS2キーを**長押し**してください。

最高高度/累積高度メッセージのスクロール：
S3キーを用いて高度計モード (ALTI) に入ると、表示画面の上部に、最後にメモリーを消去してからの最高高度 (MAX) と累積高度 (ACC) が表示されます。

注：最高高度/累積高度メッセージのスクロール表示を飛ばすには、**S1**キーまたは**S2**キー、もしくは**S4**キーを**押し**てください。

注：使用中に**最高高度**および**累積高度**を見るには、**S1**キーを**押し**てください。**最高高度および累積高度のメモリー**を消去するには、**高度計の設定**のページを**参照**してください。

高度ロック：
高度が30分間大きく変化しない場合、SUMMIT/ALTITECHは自動的に**高度ロック**機能を有効にします。高度ロックが有効になっている場合、高度計ディスプレイ上に天候表示アイコンが表示されます。高度ロックモードになっている場合、そのときの高度はメモリーにロックされ、外部の気圧計圧力の緩やかな変化に応じて変化することはありません。高度ロック機能は、いずれかのキーを押すいつでも解除できます。また、短時間に圧力・高度に大きな変化があった場合は自動的に無効になります。



日本語

24

クロノグラフ

クロノグラフの操作 (続き)：
タイムの測定を開始する
S3キーを用いてクロノグラフモード (CHRO) を選択します。S1キーを押してタイムの測定を開始します。

ラップ/スプリットタイムを測定する
S1キーを押してください。
S1キーを押すと、表示部が約6秒間点滅し、計時されたラップタイムとスプリットタイムを表示します。また、画面上部には、そのラップとスプリットの番号も表示されます。6秒間が経過すると、画面は現在計測中のラップとスプリットに対して、前のラップタイプとスプリットタイムを画面に点滅表示した6秒間を含むタイムを表示します。

タイムの測定を停止する
S2キーを押してください。
これでクロノグラフは動作を停止し、計測されていた最後のラップとスプリットに対する最終的なタイムを表示します。タイムの測定を停止した後は、次の2つのオプションから選択することができます。

オプション1
ラン/トレーニングのデータを記録する場合
S2キーを**長押し**してください。

オプション2
記録する前にラン/トレーニングのデータを消去する場合
S4キーを**長押し**してください。


28

高度計のデータログメモリー

SUMMIT/ALTITECHには高度計のデータログシステムが備わっています。高度計のデータログでは、特定の場所の高度を、日付と時間と併せて保存することができます。SUMMIT/ALTITECHでは最大20個の個別ファイルを記録することができます。

高度計データログの保存：
高度計画面でS1キーを約3秒間長押しします。押ししている間、画面上部にSTOREと表示され、中央部にはDATAが点滅表示されます。画面下部にはデータログ番号が表示されます。データが保存されると、画面上部のSTOREの表示がSTOREDに変わります。表示が変わってから、S1キーを離します。約2秒で通常の高度計画面に戻ります。

保存したデータの閲覧：
S3キーを用いて高度計のデータログメモリーモード (ALTI DATA) を表示させます。画面上部にはデータログ番号が、中央部と下部にはデータが記録された際の時間と日付が表示されます。3秒毎に、画面中央部に高度、下部にALTIが表示される画面と切り替わります。記録されているそれぞれのデータを閲覧するには、S1キーもしくはS2キーを用いて閲覧したいデータログ番号を選びます。データログ番号は常に画面上部に表示されています。データは古い順から01、02、03・・・と記録され、新しいデータほど番号が大きくなります。



日本語

26

クロノグラフのデータログメモリー

S2キーを押し続けてラン/トレーニングのデータを記録した場合は、データはクロノグラフのデータログメモリーに記録されます。

クロノグラフのデータログの管理：
ラン・データは、最も新しいラン・データが最初に来るようにログメモリーに保存されます。表示画面の中央部にラン・データが記録された日付が、上部に保存されているラン・データの番号が表示されます。

ラン・データの閲覧：
S3キーを用いてクロノグラフ・データモード (CHRO DATA) を選択します。S2キーを用いて、保存されているラン・データから閲覧したいデータを選択することができます。閲覧したいデータを選択すると、自動的にラップ/スプリット番号1のタイムが画面に表示されます。

各ランに対するラップ/スプリットのデータを閲覧する
閲覧したいラン/トレーニングを選択したら、S1キーを使用して保存されているデータを順次表示させてください。データを順次表示することによって、次のような情報が画面に表示されます。
1.LAP 01から始まる。記録されているラップのラップタイムとスプリットタイム (最上部にラップタイム、中央部にスプリットタイム、最下部にラップ番号が表示されます。)
2.すべてのラップ情報の閲覧後、すべてのラップの中のベストタイム (BEST) が画面に表示されます。
3.最後に、測定されたすべてのラップの平均タイム (AVG) が画面に表示されます。


30

クロノグラフのデータログメモリー

ラップタイムとラン・データの消去：

個々のラン/トレーニングのデータを消去するには、**S2**キーを使用して、消去したいラン/トレーニングを表示させてください。**S4**キーを**長押し**すると、画面上部にラン/トレーニングの番号、中央部には**HOLD**が点滅表示し、最下部に**CLEAR**が表示されます。最下部の表示が**CLEAR**から**ALL**に変わるまで、**S4**キーを**長押し**してください。1つのラン/トレーニングのデータだけを消去する場合は、**ALL**が表示されたらすぐに**S4**キーから指を離してください。

ALL表示が最下部に表示されている状態で**S4**キーを**長押し**すると、**全てのラン/トレーニング・ファイルが消去**されます。すべてのファイルが消去されると、中央部に**4つのダッシュ記号 (----**)が表示されます。



トラブルシューティング

SUMMIT/ALTITECHは、高感度で精巧な機器です。適切なお手入れがなされていれば精度を保ったまま長期にわたって使用していただけます。ときには不具合が生じる場合もありますが、こうした製品の不具合と思えるものの多くがバッテリー切れ、または、バッテリーの消耗に関連した不具合です。本ユニットに入っている新しいバッテリーの推定寿命は約1年ですが、コンパスや高度計、または、ELバックライトシステムの使用頻度が高い場合は、それに応じて寿命が短くなります。ユニットの機能に関連する問題が起きた場合、特にバッテリー交換から半年以上経過している場合は、はじめに新しいバッテリーと交換することをお薦めします。

注：この時計で使用するリチウムバッテリーは保存方法に大きく影響されます。新しく購入したバッテリーが購入前に既に切れている場合や消耗している場合がよくあります。店頭にあるバッテリーがすべて正常であると判断しないでください。バッテリーを新しいものに交換しても問題が解決しない場合、別の販売店で購入した別のバッテリーを確認してみてください。

本ユニットの時計ユニットのバッテリーが消耗している、もしくは不具合を起こしている場合、次のような症状が現れます。

- 1.画面表示が薄くなっている、または、何も表示されない。
- 2.ELバックライトシステムが作動しているときに何も表示されなくなり、ELバックライトが消えると画面が元に戻る。
- 3.高度計またはコンパスシステムの測定値が不正確である。

コンパスは磁気を使用していますので、使用場所にある電磁放射源 (EMI) の影響を受けます。電子機器のそば、車内、ホームセキュリティシステムの近く、その他電磁放射源 (EMI) の近くではコンパスを使用しないでください。SUMMIT/ALTITECHは、さまざまな環境で幅広く使用できる表示機能を備えています。しかし、時計を極端に気温の低い (32° Fまたは1°C未満) 場所で使用した場合、表示機能が通常より遅くなることがあります。また、極端に熱い、もしくは、寒い温度にさらされると表示画面が暗くなることがあります。表示は、温度が通常範囲に戻ると元に戻ります。

時刻アラーム

SUMMIT/ALTITECHには、タイムゾーン1またはタイムゾーン2のどちらかに対して時間と分を設定することができる個別の時刻アラームが2個備わっています。

アラームのオン/オフ：

- 1.**S3**キーを用いて**アラームモード (ALRM)** を選択して、開始します。
- 2.表示画面の上部に**AL-1 (アラーム1) /AL-2 (アラーム2)** のどちらか現在表示中のアラームが、中央部に**現在のアラーム設定**が、下部にアラーム設定の**ON (オン) /OFF (オフ)** が表示されます。
- 3.アラームの**ON (オン) /OFF (オフ)** は**S1**キーを用いて切り替えることができます。

AL-1 (アラーム1) /AL-2 (アラーム2) の選択：

AL-1 (アラーム1) /AL-2 (アラーム2) の切り替えには、**S2**キーを使用します。表示画面の上部に選択されているアラームが表示されます。



時刻アラーム


時刻アラームの設定：

- 1.時計モード (TIME) で、あらかじめアラームの設定を行いたいタイムゾーンを設定します。
- 2.**S3**キーを用いて**アラームモード (ALRM)** を選択して、アラームの設定を開始します。
- 3.**S2**キーを用いて、アラーム1 (AL-1) かアラーム2 (AL-2) を選択します。
- 4.**S4**キーを**長押し**して、設定を開始します。
- 5.**S1**および**S2**キーを用いて**時間、分、タイムゾーン、チャイムを調節**します。
6. 設定と次の数値への移動は**S3**キーを用いて行います。
7. **S4**キーを用いて**設定を終了**します。

注：チャイムとは、キーを押すたびに1回鳴る操作音と、各正時に2回鳴る時報チャイムです。**キーを押すたびに鳴る操作音**は、キーを押した際の動作確認がしにくい状況で時計を操作する際に役立ちます。

時計のリセット：

時計をリセットしてデフォルトの値に戻すには、**S1, S2, S3, S4**のキーを**同時に押してください**。すべての画面が一度に表示された後、さまざまな数字が表示された画面が次々と現れます。そのあと、時計の時刻画面が自動的に1月1日の12時に変わります。時計をリセットすると、時計に保存されているすべての情報が消去されます。リセットは最後の手段としてのみ行ってください。



仕様および対象範囲

全般

操作温度：-10～+50°C / +14～+122° F
耐水性：3気圧 (ALTITECHは耐水性1気圧)
電池：CR 2032 3V リチウム電池

高度計

計測範囲：-702～+9158メートル / -2305～+30,045フィート
最小表示単位：1メートル / 1フィート
日付・時間を併せた高度計の個別ファイルの記録 20個

温度計

計測範囲：-10～+50°C / +14～+122° F
最小表示単位：0.1°C / 0.1° F

コンパス

最小表示単位：1度
4方位を4分割した16点を示すデジタル・ベゼルを順次表示

気圧計

計測範囲：300～1100ミリバール/ヘクトパスカル
最小表示単位：1ミリバール/ヘクトパスカル

クロノグラフ

計測範囲：24時間
最小表示単位：最初の1時間は0.01秒、2時間目以降の23時間は1.0秒

クロノグラフ・ログ

最大100種類のラップタイム/スプリットタイム
最大30種類のラン/トレーニングについて、ラップタイム/スプリットタイム、ベストラップ/スプリットタイム、平均ラップ/スプリットタイムを表示